

Výměna šlapacího mechanismu pro mopy:

1. Vileda TURBO
2. Vileda Easy Wring and Clean
3. Ultramat TURBO a Ultramat XL TURBO




Budete potřebovat



- Nový šlapací mechanismus ([odkaz](#))
- Křížový (+) šroubovák

1. Krok: Vyjmutí starého pedálu



- Odejmout 4 šrouby na spodní straně šlapacího pedálu
- Odložit šrouby na pozdější upevnění nového pedálu
- Vytáhnout pedál ze hřídele, není potřeba hrubá síla

2. krok: Montáž nového pedálu



- **Zarovnejte 4 díry na šlapacím pedále k 4 dírám na kbelíku, kovový hřídel v kbelíku automaticky zapadne do ložiska v šlapacím pedálu**
- **Zašroubujte šrouby do kbelíku**

3. Zkontrolujte funkčnost kbelíku



- Sešlápnutím pedálu zkontrolujete funkčnost